

平成21年度西和賀町 町道橋梁点検結果

1. 点検実施橋梁

平成21年度に橋梁点検を実施した橋長15m以上の39橋について、橋種別等の集計を図 - 1に示します。




図 - 1 平成21年度点検橋梁の内訳

2. 損傷状況

点検を実施した39橋のうち、23橋について損傷が確認されました。

損傷の内容は以下のとおりですが、複数の箇所において損傷を受けている橋もあります。

上部工		
	主 桁	7 橋
	床 版	13 橋
	そ の 他	2 橋

下部工		
	射 体	16 橋
	支 承	1 橋
	そ の 他	0 橋



鋼橋 主桁 腐食



鋼橋 支承 腐食



PC橋 主桁 ひびわれ



PC橋 橋台ひびわれ