

# 令和 7 年度 西和賀町上下水道事業 PFOS及びPFOA水質検査結果

|     |      |          |         |    |       | 採水日  |
|-----|------|----------|---------|----|-------|------|
| No. | 水系   | 採水場所     | 施設名     | 検体 | 水源種別  | 9月4日 |
| 1   | 湯川水系 | 小俣沢水源    | 湯川浄水場   | 原水 | 湧水    | 不検出  |
| 2   | 耳取水系 | 岩滑沢水源    | 耳取浄水場   | 原水 | 表流水   | 不検出  |
| 3   | 長峰水系 | 巣子沢水源    | 長峰浄水場   | 原水 | 表流水   | 不検出  |
| 4   | 柳沢水系 | 細内川水源    | 柳沢浄水場   | 原水 | 表流水   | 不検出  |
| 5   | 若畑水系 | 貝沢水源     | 貝沢浄水場   | 原水 | 浅層地下水 | 不検出  |
| 6   |      | 若畑水源     | 若畑浄水場   | 原水 | 浅層地下水 | 不検出  |
| 7   | 中部水系 | 中部水源     | 中部浄水場   | 原水 | 伏流水   | 不検出  |
| 8   |      | 中部第 1 水源 | 中部第一浄水場 | 原水 | 浅層地下水 | 不検出  |
| 9   | 新町水系 | 南部水源     | 南部浄水場   | 原水 | 浅層地下水 | 不検出  |
| 10  |      | 新町水源     | 新町浄水場   | 原水 | 浅層地下水 | 不検出  |